



## فلوسكريد

### مونه ذاتيه التسويه عاليه الجوده

مون خاصه

#### خصائص عامه:

- فلوسكريد مونه جاهزه من مركب واحد تعطي بعد خلطها بالماء مونه ذاتية التسوية سهلة التشغيل.
- تسويه الأرضيات الداخليه و الخارجيه.

#### الاستخدامات:

- تجهيز الأرضيات قبل أعمال التشطيبات النهائيه.
- تسوية الأرضيات قبل تركيب طبقات التغطية النهائيه مثل الموكيت – الواح P.V.C. – الخشب – الباركية – H.D.F – السيراميك – وماشابه.

#### مواصفات السطح:

- يمكن تشغيل فلوسكريد فوق المونه الأسمنتيه المصمته مثل:-
  - الخرسانه المسلحه.
  - الخرسانه العاديه.
  - البلاط الأسمنتي والموزاييك.
  - اللياسات الأسمنتيه.

#### طريقة التشغيل:

1. يجب أن يكون السطح مصمت وعدم وجود و جاهز لإستقبال فلوسكريد.
  2. إزاله الأجزاء المفككه أو المنفصله و الترميم بإستخدام كريت رب ٧٠ / P ٢٥٠.
  3. فروق مناسب الأرضيات لا يتعدى سمك طبقة التسويه.
  4. ترطيب الأرضيات بالماء أكبر فترة ممكنه.
  5. توضع كمية من المياه تعادل تقريباً ٢٣% من وزن البودرة فلوسكريد (كل ٢٥ كجم بودرة فلوسكريد تحتاج ٥,٧٥ لتر ماء).
  6. تضاف البودرة إلي المياه ويتم التقليب بصفة مستمره حتي الوصول إلي روية ذات قوام مناسب للتشغيل.
  7. في المسطحات الكبيره يفضل تشغيل فلوسكريد بإستخدام ماكينه الضخ.
  8. تشغيل فلوسكريد علي الأرضيات المطلوب تسويتها و ذلك عن طريق عمل شرائح عرضيه متصله بعرض ٣٠سم بحيث تصب الشرائح العرضيه بركوب الشرائح الجديده علي السابقيه .
  9. بإستخدام الأداة المناسبه يتم توزيع فلوسكريد بالسلك المطلوب.
  10. يجب تشغيل فلوسكريد بدون توقف حتي الإنتهاء من تسويه المسطح المطلوب.
  11. السمك المناسب لتشغيل فلوسكريد من ٣ – ٢٥ مم. و في حاله زياده السمك يتم العمل علي مرحلتين .
- ملاحظه: يراعي تشغيل فلوسكريد خلال ٣٠ دقيقة من الخلط.

#### المواصفات الفنيه:

مقاومه الإنضغاط	ASTM C-109 عند ٥٢٥ م .	نسبه الماء = ٢٣ % .
	زمن الكسر	مقاومه الإنضغاط
	٣ يوم	١٠٠ كجم / سم <sup>٢</sup>
	٧ يوم	١٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup>
تجربه الإنسيابيه	دائره أكبر من ١٦,٥ سم EN 1276 .	
قوه الربط	أكبر من ١٥ كجم /سم <sup>٢</sup> (حدث إنهيار للخرسانه) Pulloff test ASTM D 4541-95 .	
معدل الاستهلاك	١,٨ كجم / م <sup>٢</sup> / ١ مم سمك .	
زمن التخزين	١٢ شهر في العبوات الاصليه المغلقه بعيدا عن أشعه الشمس و الحراره و الرطوبه العاليه .	

#### تعليمات البيئه:

- إرتداء نظاره واقيه – إرتداء الماسكات و القفازات الواقيه.
- إحتياطات التداول و التشغيل :حسب تعليمات الوقاية الصحيه و حمايه البيئه (MSDS).

#### لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفني

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف – ميدان السواح – القا هرة – جمهوريه مصر العربيه  
 تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ – ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢ ٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢ ٠٢  
 Web site : [www.yasmomiser.com](http://www.yasmomiser.com) E-mail: [yasmo@yasmomiser.com](mailto:yasmo@yasmomiser.com)